

V. Дефектная ведомость

№ п/п	Виды работ, наименование оборудования	Ед. изм.	Кол-во	Требует ремонта или замены		Прим.
				ремонт	замена	
Машинное помещение						
1	Дверная коробка - несоответствие современным противопожарным требованиям	шт.	1	-	1	
2	Стены - несоответствие требованиям к новому оборудованию. Необходимы ниши для установки балок. (демонтаж кирпичной кладки)	м ³	0.2		0.2	
3	Стяжка пола - несоответствие строительных конструкций требованиям к оборудованию. Необходимы борозды для установки балок	м ²	2.0		2.0	
4	Штукатурный слой стен - трещины	м ²	14.8	14.8	-	
5	Штукатурный слой стен - глубокие выбоины и отслоение	м ²	6.3	6.3	-	
6	Штукатурный слой потолка - трещины	м ²	6.0	6.0	-	
Шахта лифта						
1	Бетонные тумбы буферов кабины и противовеса - несоответствие строительных конструкций в прямке требованиям к шахте	м ³	0.1	-	0.1	
2	Стены лифтовой шахты - несоответствие строительных конструкций требованиям к лифтовой шахте. Необходимы отверстия ф 50 мм для установки кнопок вызова кабины на этажных площадках (пробивка отверстий ф 50 мм в кирпичных стенах t = 380 мм)	шт.	3	-	3	
3	Штукатурный слой стен – трещины	м ²	72.5	72.5	-	
4	Лифтовое оборудование – превышение нормативного срока эксплуатации, несоответствие современным требованиям	шт.	1	-	1	
Лифтовое оборудование						
1	Лифт пассажирский – превышение нормативного срока эксплуатации, отсутствие технической документации, неработоспособное состояние	шт.	1	-	1	
Диспетчеризация лифта						
1	Лифтовая диспетчерская связь – неработоспособное состояние, несоответствие современным требованиям	шт.	1	-	1	